



















磁致伸缩直线位移传感器

辅件

产品名称	产品尺寸	产品应用
环形磁铁 GLK-1033 	 <p>四个小孔直径4.3mm。小孔中心与磁环中心半径12mm，圆周均布。</p>	适用范围：GLK1系列 工作温度：-40℃~+85℃ 安装螺钉：M4X18 预紧扭矩：最大1N·m
隔磁垫片 GLK-2033 	 <p>四个小孔直径4.3mm。小孔中心与磁环中心半径12mm，圆周均布。</p>	适用范围：GLK1系列 工作温度：-40℃~+85℃ 安装螺钉：M4X18 预紧扭矩：最大1N·m
C型 半圆磁铁 GLK-C033 	 <p>两个小孔直径4.2mm。小孔中心与磁环中心半径12mm，圆周均布。</p>	适用范围：GLK2系列 工作温度：-40℃~+85℃ 安装螺钉：M4X18 垂直间隙：3±1
扁轨滑块磁铁 GLK-V035 		适用范围：GLK6系列 工作温度：-40℃~+85℃ 安装螺纹：M5
圆轨滑块磁铁 GLK-V022 		适用范围：GLK2系列 工作温度：-40℃~+85℃ 安装螺纹：M5

磁致伸缩直线位移传感器

辅件

产品名称	产品尺寸	产品应用
<p>方形悬浮磁铁 GLK-K028</p> 		<p>适用范围: GLK2系列 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 安装螺钉: M4X18 水平偏差: $\pm 3\text{mm}$ 垂直间隙: $2 \sim 4\text{mm}$</p>
<p>梯形悬浮磁铁 GLK-M038</p> 		<p>适用范围: GLK6/8系列 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 安装螺钉: M4 水平偏差: $\pm 3\text{mm}$ 垂直间隙: $2 \sim 4\text{mm}$</p>
<p>长方形悬浮磁铁 GLK-N055</p> 		<p>适用范围: GLK6/8系列 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 安装螺钉: M4 水平偏差: $\pm 15\text{mm}$ 垂直间隙: $5 \sim 12\text{mm}$</p>
<p>固定夹片 GLK-G068</p> 		<p>适用范围: GLK2/6系列 L5-M系列 安装螺钉: M5X20</p>